

MFD10

מודד קבלים דיגיטלי

חדש ומשופר!

הוראות הפעלה

מודד הקבלים מודד באופן אמין מ $0.01 \mu F$ – 10,000 בכל קבלי העבודה וההתנעה המשמשים בתעשיית הקירור והמיזוג. הפעלה על ידי מקש אחד בלבד. הדקי בדיקה מגנטיים לחיבור מהיר והדקי קרוקודילים מצורפים.

הפעלה

1. נתק את הקבל מכל מקור חשמל.
2. פרוק את הקבל, שים לב: אי פריקה של הקבל תגרום לניתוק פיוז ההגנה.
3. חבר את מגעי המודד לטרמינלים של הקבל. חשוב לוודא שהחיבורים טובים.
4. לחץ על מקש ההפעלה והערך יופיע בצג. טווח הערכים הוא אוטומטי.



קבל מקוצר: תופיע על הצג המילה SHRT
קבל מנותק: תופיע על הצג המילה OPEN